

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek w Sierpcu
ADRES INWESTYCJI : Sierpc, ul. Braci Tułdzieckich 19
INWESTOR : SPZOP WSPRITS w Płocku
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Kinalski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 maj 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oddział w Sierpcu					
1		Prace malarskie I piętro			
1.1		Gabinet lekarski			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01	2.88*3.93	m ²	11.318	
				RAZEM	11.318
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1	1216-01	1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.1	0713-02	2.88*3.93	m ²	11.318	
				RAZEM	11.318
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm na stropie w celu usunięcia pęknięć - 3 szt	m		
d.1.1	0702-04	2.25*3	m	6.750	
				RAZEM	6.750
5	KNR 4-01	Umocowanie siatki wzmacniającej na stropach płaskich,	m ²		
d.1.1	0703-02	analogia	m ²	1.012	
		2.25*3*0.15		RAZEM	1.012
6	KNR 4-01	Powlekanie siatki stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.1	0704-01	analogia	m ²	1.012	
		2.25*3*0.15		RAZEM	1.012
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.1	202 1134-01	2.88*3.93	m ²	11.318	
				RAZEM	11.318
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	2.88*3.93	m ²	11.318	
				RAZEM	11.318
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01	(2.88+3.93)*2*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00+(2*1.67+1.32)*0.25	m ²	35.978	
				RAZEM	35.978
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	202 1134-02	(2.88+3.93)*2*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00+(2*1.67+1.32)*0.25	m ²	35.978	
				RAZEM	35.978
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.1	1204-02	(2.88+3.93)*2*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00+(2*1.67+1.32)*0.25	m ²	35.978	
				RAZEM	35.978
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ówierwałkami	m ²		
d.1.1	1209-10	z.sz.4.5.4.	m ²	1.800	
	9914-07	2.00*0.90		RAZEM	1.800
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.1	1215-04	1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
14	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07	analogia	m ²	11.318	
		2.88*3.93		RAZEM	11.318
1.2		Poczekalnia			
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.2	1216-01	24.2	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.2	1216-01	1.32*1.67*3	m ²	6.613	
				RAZEM	6.613
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.2	0713-02	24.20	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-27 d.1.2 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna - likwidacja zacieków na suficie	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
19	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
		24.20	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
20	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		24.20	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
21	KNR 4-01 d.1.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach.	m ²		
		(4.84+5.08)*2*2.90-0.90*2.00*5-1.32*1.67*3+(2*1.67+1.32)*3*0.25	m ²	45.418	
				RAZEM	45.418
22	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		(4.84+5.08)*2*2.90-0.90*2.00*5-1.32*1.67*3+(2*1.67+1.32)*3*0.25	m ²	45.418	
				RAZEM	45.418
23	KNR 4-01 d.1.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
		(4.84+5.08)*2*2.90-0.90*2.00*5-1.32*1.67*3+(2*1.67+1.32)*3*0.25	m ²	45.418	
				RAZEM	45.418
24	KNR 4-01 d.1.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2.00*0.90*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
25	KNR 4-01 d.1.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²		
		1.32*1.67*3+0.9*2.00*3	m ²	12.013	
				RAZEM	12.013
26	KNR 4-01 d.1.2 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		24.20	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
1.3		Przedpokój-Poczekalnia			
27	KNR-W 4-01 d.1.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
28	KNR 4-01 d.1.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
29	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
		0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
30	KNR AT-27 d.1.3 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 d.1.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
32	KNR 4-01 d.1.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach.	m ²		
		(1.70+3.25+1.20+2.00+0.15+0.52+2.40+0.78+0.85+0.56+0.32+0.43+0.08+0.13+0.08*2+0.20)*2.90-3*2.05*0.80	m ²	37.797	
				RAZEM	37.797
33	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		(1.70+3.25+1.20+2.00+0.15+0.52+2.40+0.78+0.85+0.56+0.32+0.43+0.08+0.13+0.08*2+0.20)*2.90-3*2.05*0.80	m ²	37.797	
				RAZEM	37.797
34	KNR 4-01 d.1.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
		(1.70+3.25+1.20+2.00+0.15+0.52+2.40+0.78+0.85+0.56+0.32+0.43+0.08+0.13+0.08*2+0.20)*1.54-3*0.69*0.80	m ²	21.028	
				RAZEM	21.028
35	KNR 4-01 d.1.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.70+3.25+1.20+2.00+0.15+0.52+2.40+0.78+0.85+0.56+0.32+0.43+0.08+0.13+0.08*2+0.20)*1.36-3*1.36*0.80	m ²	16.769	
				RAZEM	16.769
36 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2.05*0.80*3	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
37 d.1.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
1.4		WC personelu			
38 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.64*1.40	m ²	2.296	
				RAZEM	2.296
39 d.1.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		1.64*1.40	m ²	2.296	
				RAZEM	2.296
40 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
		1.64*1.40	m ²	2.296	
				RAZEM	2.296
41 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.64*1.40	m ²	2.296	
				RAZEM	2.296
42 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		(1.64+1.40)*2*0.80	m ²	4.864	
				RAZEM	4.864
43 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		(1.64+1.40)*2*0.80	m ²	4.864	
				RAZEM	4.864
44 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
		(1.64+1.40)*2*0.80	m ²	4.864	
				RAZEM	4.864
45 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2.05*0.80	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
46 d.1.4	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		1.64*1.40	m ²	2.296	
				RAZEM	2.296
1.5		Prysznic			
47 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.02*3.13+1.43*1.33	m ²	5.094	
				RAZEM	5.094
48 d.1.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		1.02*3.13+1.43*1.33	m ²	5.094	
				RAZEM	5.094
49 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
		1.02*3.13+1.43*1.33	m ²	5.094	
				RAZEM	5.094
50 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.02*3.13+1.43*1.33	m ²	5.094	
				RAZEM	5.094
51 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		(1.33+1.64+1.40+1.02+3.13+2.45)*0.80	m ²	8.776	
				RAZEM	8.776

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.5	202 1134-02	(1.33+1.64+1.40+1.02+3.13+2.45)*0.80	m ²	8.776	
				RAZEM	8.776
53	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.5	1204-02	ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.33+1.64+1.40+1.02+3.13+2.45)*0.80	m ²	8.776	
				RAZEM	8.776
54	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1.5	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
55	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.5	1215-07 analogia	1.02*3.13+1.43*1.33	m ²	5.094	
				RAZEM	5.094
1.6		Pomieszczenie socjalne			
56	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.6	1216-01	1.34*1.64	m ²	2.198	
				RAZEM	2.198
57	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro-	m ²		
d.1.6	0713-02	pach 1.34*1.64	m ²	2.198	
				RAZEM	2.198
58	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.6	202 1134-01	1.34*1.64	m ²	2.198	
				RAZEM	2.198
59	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.6	1204-01	tów 1.34*1.64	m ²	2.198	
				RAZEM	2.198
60	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia-	m ²		
d.1.6	0713-01	nach (1.34+1.64)*2*0.8-0.90*2.00	m ²	2.968	
				RAZEM	2.968
61	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.6	202 1134-02	(1.34+1.64)*2*0.8	m ²	4.768	
				RAZEM	4.768
62	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.6	1204-02	ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.34+1.64)*2*0.8	m ²	4.768	
				RAZEM	4.768
63	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1.6	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.90	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
64	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.6	1215-07 analogia	1.34*1.64	m ²	2.198	
				RAZEM	2.198
1.7		Szatnia męska			
65	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.7	1216-01	4.78*2.30+2.40*1.76	m ²	15.218	
				RAZEM	15.218
66	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okna folią	m ²		
d.1.7	1216-01	1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
67	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro-	m ²		
d.1.7	0713-02	pach 4.78*2.30+2.40*1.76	m ²	15.218	
				RAZEM	15.218
68	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.7	202 1134-01	4.78*2.30+2.40*1.76	m ²	15.218	
				RAZEM	15.218

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.78*2.30+2.40*1.76	m ² m ²	 15.218	 15.218
				RAZEM	15.218
70 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.78+2.30+2.38+1.76+2.40+1.76+2.30)*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00	m ² m ²	 46.384	 46.384
				RAZEM	46.384
71 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (4.78+2.30+2.38+1.76+2.40+1.76+2.30)*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00	m ² m ²	 46.384	 46.384
				RAZEM	46.384
72 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (4.78+2.30+2.38+1.76+2.40+1.76+2.30)*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00	m ² m ²	 46.384	 46.384
				RAZEM	46.384
73 d.1.7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.90	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
74 d.1.7	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.32*1.67	m ² m ²	 2.204	 2.204
				RAZEM	2.204
75 d.1.7	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 4.78*2.30+2.40*1.76	m ² m ²	 15.218	 15.218
				RAZEM	15.218
1.8		Pokój kierowców			
76 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.78*4.65-2.52*1.76	m ² m ²	 17.792	 17.792
				RAZEM	17.792
77 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okna folią 1.32*1.67*2	m ² m ²	 4.409	 4.409
				RAZEM	4.409
78 d.1.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.78*4.65-2.52*1.76	m ² m ²	 17.792	 17.792
				RAZEM	17.792
79 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 4.78*4.65-2.52*1.76	m ² m ²	 17.792	 17.792
				RAZEM	17.792
80 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.78*4.65-2.52*1.76	m ² m ²	 17.792	 17.792
				RAZEM	17.792
81 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.78+1.76+4.65+4.78+2.89)*2.85-1.32*1.67*2-0.90*2.00	m ² m ²	 47.542	 47.542
				RAZEM	47.542
82 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (4.78+1.76+4.65+4.78+2.89)*2.85-1.32*1.67*2-0.90*2.00	m ² m ²	 47.542	 47.542
				RAZEM	47.542
83 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (4.78+2.30+2.38+1.76+2.40+1.76+2.30)*1.65-1.32*1.67-0.90*0.80	m ² m ²	 26.248	 26.248
				RAZEM	26.248
84 d.1.8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (4.78+2.30+2.38+1.76+2.40+1.76+2.30)*1.20-0.90*1.20	m ² m ²	 20.136	 20.136
				RAZEM	20.136
85 d.1.8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.90	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
86 d.1.8	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.32*1.67*2	m ² m ²	 4.409	 4.409

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²	RAZEM	4.409
d.1.8	1215-07				
	analogia	4.78*4.65-2.52*1.76	m ²	17.792	
				RAZEM	17.792
1.9		Pokój lekarski I			
88	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.9	1216-01				
		2.96*2.70	m ²	7.992	
				RAZEM	7.992
89	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.9	1216-01				
	analogia	1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
90	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro- pach	m ²		
d.1.9	0713-02				
		7.70	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
91	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.9	202 1134-01				
		7.70	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
92	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.1.9	1204-01				
		7.70	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
93	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia- nach	m ²		
d.1.9	0713-01				
		(2.96+2.70+2.35+1.78+1.24)*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00	m ²	27.431	
				RAZEM	27.431
94	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.9	202 1134-02				
		(2.96+2.70+2.35+1.78+1.24)*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00	m ²	27.431	
				RAZEM	27.431
95	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.9	1204-02				
		(2.96+2.70+2.35+1.78+1.24)*1.65-1.32*1.67-0.90*0.80	m ²	15.275	
				RAZEM	15.275
96	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1.9	1206-02				
		(2.96+2.70+2.35+1.78+1.24)*1.20-0.90*1.20	m ²	12.156	
				RAZEM	12.156
97	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami	m ²		
d.1.9	1209-10				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	2.05*0.80	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
98	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.9	1215-04				
		1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
99	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.9	1215-07				
	analogia	2.96*2.70	m ²	7.992	
				RAZEM	7.992
1.10		Pokój lekarski II			
100	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	0	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
101	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	0	analogia			
		1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
102	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro- pach	m ²		
d.1.1	0713-02				
	0	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 11.00	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
104 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.00	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
105 d.1.1 0	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.32+4.10+3.36+4.10+0.26)*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00	m ² m ²	 36.295	 36.295
				RAZEM	36.295
106 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (2.32+4.10+3.36+4.10+0.26)*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00	m ² m ²	 36.295	 36.295
				RAZEM	36.295
107 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.32+4.10+3.36+4.10+0.26)*1.65-1.32*1.67-0.90*0.80	m ² m ²	 20.407	 20.407
				RAZEM	20.407
108 d.1.1 0	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (2.32+4.10+3.36+4.10+0.26)*1.20-0.90*1.20	m ² m ²	 15.888	 15.888
				RAZEM	15.888
109 d.1.1 0	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.90	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
110 d.1.1 0	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.32*1.67	m ² m ²	 2.204	 2.204
				RAZEM	2.204
111 d.1.1 0	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 11.00	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
1.11		Pokój pielęgniarek			
112 d.1.1 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.36*1.76	m ² m ²	 5.914	 5.914
				RAZEM	5.914
113 d.1.1 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 1.32*1.67	m ² m ²	 2.204	 2.204
				RAZEM	2.204
114 d.1.1 1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.36*1.76	m ² m ²	 5.914	 5.914
				RAZEM	5.914
115 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 3.36*1.76	m ² m ²	 5.914	 5.914
				RAZEM	5.914
116 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.36*1.76	m ² m ²	 5.914	 5.914
				RAZEM	5.914
117 d.1.1 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3.36+1.76)*2*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00+(1.32*2+1.67)*0.30	m ² m ²	 26.473	 26.473
				RAZEM	26.473

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
1		$(3.36+1.76)*2*2.85-1.32*1.67-0.90*2.00+(1.32*2+1.67)*0.30$	m ²	26.473	
				RAZEM	26.473
119	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.1	1204-02				
1		$(3.36+1.76)*2*1.65-1.32*1.67-0.90*2.00+(1.32*2+1.67)*0.30$	m ²	14.185	
				RAZEM	14.185
120	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1.1	1206-02				
1		$(3.36+1.76)*2*1.20-0.90*0.80$	m ²	11.568	
				RAZEM	11.568
121	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.1	1209-10				
1	z.sz.4.5.4.9914-07	2.00*0.90	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
122	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.1	1215-04				
1		1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
123	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
1	analogia	3.36*1.76	m ²	5.914	
				RAZEM	5.914
1.12		Hol			
124	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
2		1.66*2.90	m ²	4.814	
				RAZEM	4.814
125	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.1	0713-02				
2		1.66*2.90	m ²	4.814	
				RAZEM	4.814
126	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
2		1.66*2.90	m ²	4.814	
				RAZEM	4.814
127	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
2		1.66*2.90	m ²	4.814	
				RAZEM	4.814
128	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01				
2		$(1.66+2.90)*2.85*2-0.9*2.00*3-1.00*2.00+0.28*(2.00*2+1.00)$	m ²	19.992	
				RAZEM	19.992
129	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
2		$(1.66+2.90)*2.85*2-0.9*2.00*3-1.00*2.00+0.28*(2.00*2+1.00)$	m ²	19.992	
				RAZEM	19.992
130	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.1	1204-02				
2		$(1.66+2.90)*1.65*2-0.9*0.80*3-1.00*0.80+0.28*(0.80*2+1.00)$	m ²	12.816	
				RAZEM	12.816
131	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1.1	1206-02				
2		$(1.66+2.90)*1.20*2-0.9*1.20*3-1.00*1.20+0.28*1.20*2$	m ²	7.176	
				RAZEM	7.176
132	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
2	analogia	1.66*2.90	m ²	4.814	
				RAZEM	4.814

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.13		Korytarz			
133	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
3		4.49*1.15	m ²	5.164	
				RAZEM	5.164
134	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.1	0713-02				
3		4.49*1.15	m ²	5.164	
				RAZEM	5.164
135	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
3		4.49*1.15	m ²	5.164	
				RAZEM	5.164
136	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
3		4.49*1.15	m ²	5.164	
				RAZEM	5.164
137	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01				
3		(4.49+1.15)*2.85*2-0.9*2.00*4	m ²	24.948	
				RAZEM	24.948
138	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
3		(4.49+1.15)*2.85*2-0.9*2.00*4	m ²	24.948	
				RAZEM	24.948
139	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.1	1204-02				
3		(4.49+1.15)*1.65*2-0.9*0.80*4	m ²	15.732	
				RAZEM	15.732
140	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1.1	1206-02				
3		(4.49+1.15)*1.20*2-0.9*1.20*4	m ²	9.216	
				RAZEM	9.216
141	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
3	analogia	4.49*1.15	m ²	5.164	
				RAZEM	5.164
1.14		Magazyn leków			
142	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
4		3.13*1.52	m ²	4.758	
				RAZEM	4.758
143	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okna folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
4		1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
144	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.1	0713-02				
4		3.13*1.52	m ²	4.758	
				RAZEM	4.758
145	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
4		3.13*1.52	m ²	4.758	
				RAZEM	4.758
146	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
4		3.13*1.52	m ²	4.758	
				RAZEM	4.758
147	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01				
4		(3.13+1.52)*2.85*2-0.9*2.00-1.32*1.67	m ²	22.501	
				RAZEM	22.501

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
4		(3.13+1.52)*2.85*2-0.9*2.00-1.32*1.67	m ²	22.501	
				RAZEM	22.501
149	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.1	1204-02	ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna			
4		(3.13+1.52)*1.35*2-0.9*0.50-1.32*1.67	m ²	9.901	
				RAZEM	9.901
150	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1206-02	bez szpachlowania - lamperia			
4		(3.13+1.52)*1.50*2-0.9*1.50	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
151	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.1	1215-04				
4		1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
152	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
4	analogia	3.13*1.52	m ²	4.758	
				RAZEM	4.758
1.15		M			
153	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
5		1.41*1.10	m ²	1.551	
				RAZEM	1.551
154	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro-	m ²		
d.1.1	0713-02	pachach			
5		1.41*1.10	m ²	1.551	
				RAZEM	1.551
155	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
5		1.41*1.10	m ²	1.551	
				RAZEM	1.551
156	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.1	1204-01	tów			
5		1.41*1.10	m ²	1.551	
				RAZEM	1.551
157	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia-	m ²		
d.1.1	0713-01	nach			
5		(1.41+1.10)*2.85*2-1.00*2.00	m ²	12.307	
				RAZEM	12.307
158	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
5		(1.41+1.10)*2.85*2-1.00*2.00	m ²	12.307	
				RAZEM	12.307
159	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.1	1204-02	ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna			
5		(1.41+1.10)*1.35*2-1.00*0.50	m ²	6.277	
				RAZEM	6.277
160	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1206-02	bez szpachlowania - lamperia			
5		(1.41+1.10)*1.50*2-1.00*1.50	m ²	6.030	
				RAZEM	6.030
161	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
5	analogia	1.41*1.10	m ²	1.551	
				RAZEM	1.551
2		Prace malarskie parter			
2.1		Szatnia damska			
162	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01				
		4.06*2.47	m ²	10.028	
				RAZEM	10.028

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 1.32*1.67*2	m ² m ²	 4.409	 4.409
				RAZEM	4.409
164 d.2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.06*2.47	m ² m ²	 10.028	 10.028
				RAZEM	10.028
165 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 4.06*2.47	m ² m ²	 10.028	 10.028
				RAZEM	10.028
166 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.06*2.47	m ² m ²	 10.028	 10.028
				RAZEM	10.028
167 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.06+2.47)*2*2.85-1.32*1.67*2-0.9*2.00	m ² m ²	 31.012	 31.012
				RAZEM	31.012
168 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (4.06+2.47)*2*2.85-1.32*1.67*2-0.9*2.00	m ² m ²	 31.012	 31.012
				RAZEM	31.012
169 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (4.06+2.47)*2*1.35-1.32*1.67*2-0.9*0.50	m ² m ²	 12.772	 12.772
				RAZEM	12.772
170 d.2.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (4.06+2.47)*2*1.50-0.9*1.50	m ² m ²	 18.240	 18.240
				RAZEM	18.240
171 d.2.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.90	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
172 d.2.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.32*1.67*2	m ² m ²	 4.409	 4.409
				RAZEM	4.409
173 d.2.1	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 4.06*2.47	m ² m ²	 10.028	 10.028
				RAZEM	10.028
2.2		Korytarz - brudownik			
174 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.00*1.50	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
175 d.2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.00*1.50	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
176 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 3.00*1.50	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
177 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.00*1.50	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
178 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3.00+1.50)*2*2.85-1.30*2.40-1.10*2.00	m ² m ²	 20.330	 20.330
				RAZEM	20.330
179 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (3.00+1.50)*2*2.85-1.30*2.40-1.10*2.00	m ² m ²	 20.330	 20.330
				RAZEM	20.330
180 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (3.00+1.50)*2*0.85-1.30*0.40	m ² m ²	 7.130	 7.130
				RAZEM	7.130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.2.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (3.00+1.50)*2*2.00-1.30*2.00-1.10*2.00	m ² m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
182 d.2.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*1.10	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
183 d.2.2	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 3.00*1.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2.3		Korytarz - na schody			
184 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.70	m ² m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
185 d.2.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.70	m ² m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
186 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 5.70	m ² m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
187 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.70	m ² m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
188 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.38*2+4.66+2.75)*2.85-0.90*2.00-1.10*2.00	m ² m ²	24.984	
				RAZEM	24.984
189 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.38*2+4.66+2.75)*2.85-0.90*2.00-1.10*2.00	m ² m ²	24.984	
				RAZEM	24.984
190 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.38*2+4.66+2.75)*1.25-0.90*0.40-1.10*0.40	m ² m ²	11.912	
				RAZEM	11.912
191 d.2.3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (1.38*2+4.66+2.75)*1.60-0.90*1.60-1.10*1.60	m ² m ²	13.072	
				RAZEM	13.072
192 d.2.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.90	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
193 d.2.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 5.70	m ² m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
2.4		Pokój wypoczynku lekarza			
194 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.06*2.48	m ² m ²	10.069	
				RAZEM	10.069
195 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okna folią 1.32*1.67	m ² m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
196 d.2.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.06*2.48	m ² m ²	10.069	
				RAZEM	10.069
197 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 4.06*2.48	m ² m ²	10.069	
				RAZEM	10.069

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.06*2.48	m ² m ²	 10.069	
				RAZEM	10.069
199 d.2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.06+2.48)*2*2.85-0.90*2.00-1.32*1.67-1.6*2.25	m ² m ²	 29.674	
				RAZEM	29.674
200 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (4.06+2.48)*2*2.85-0.90*2.00-1.32*1.67-1.6*2.25	m ² m ²	 29.674	
				RAZEM	29.674
201 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (4.06+2.48)*2*1.25-0.90*0.40-1.32*1.00	m ² m ²	 14.670	
				RAZEM	14.670
202 d.2.4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (4.06+2.48)*2*1.60-0.90*1.60-1.32*0.67-1.6*2.25	m ² m ²	 15.004	
				RAZEM	15.004
203 d.2.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.90	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
204 d.2.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.32*1.67	m ² m ²	 2.204	
				RAZEM	2.204
205 d.2.4	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 5.70	m ² m ²	 5.700	
				RAZEM	5.700
2.5		Ambulatorium			
206 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.06*4.59	m ² m ²	 18.635	
				RAZEM	18.635
207 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okna folią 1.32*1.67*2	m ² m ²	 4.409	
				RAZEM	4.409
208 d.2.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.06*4.59	m ² m ²	 18.635	
				RAZEM	18.635
209 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 4.06*4.59	m ² m ²	 18.635	
				RAZEM	18.635
210 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.06*4.59	m ² m ²	 18.635	
				RAZEM	18.635
211 d.2.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.06+4.59)*2*0.89	m ² m ²	 15.397	
				RAZEM	15.397
212 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (4.06+4.59)*2*0.89	m ² m ²	 15.397	
				RAZEM	15.397
213 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (4.06+4.59)*2*0.89	m ² m ²	 15.397	
				RAZEM	15.397
214 d.2.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.00*0.90	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
215 d.2.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.32*1.67*2	m ² m ²	 4.409	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²	RAZEM	4.409
d.2.5	1215-07				
	analogia	4.06*4.59	m ²	18.635	
				RAZEM	18.635
2.6		Gabinet zabiegowy - biuro wezwań			
217	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.6	1216-01				
		4.06*4.06	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
218	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okna folią	m ²		
d.2.6	1216-01				
		1.32*1.67	m ²	2.204	
				RAZEM	2.204
219	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro- pach	m ²		
d.2.6	0713-02				
		4.06*4.06	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
220	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.2.6	202 1134-01				
		4.06*4.06	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
221	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.2.6	1204-01				
		4.06*4.06	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
222	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia- nach	m ²		
d.2.6	0713-01				
		(4.06+4.06)*2*2.85-1.98*1.67-1.32*1.67-0.90*2.00-1.60*2.25	m ²	35.373	
				RAZEM	35.373
223	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.2.6	202 1134-02				
		(4.06+4.06)*2*2.85-1.98*1.67-1.32*1.67-0.90*2.00-1.60*2.25	m ²	35.373	
				RAZEM	35.373
224	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.2.6	1204-02				
		(4.06+4.06)*2*1.25-1.98*0.67-1.32*0.67-0.90*0.40	m ²	17.729	
				RAZEM	17.729
225	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.2.6	1206-02				
		(4.06+4.06)*2*1.60-1.98*1.00-1.32*1.00-0.90*0.40-1.60*2.25	m ²	18.724	
				RAZEM	18.724
226	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami	m ²		
d.2.6	1209-10				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	2.00*0.90	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
227	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.2.6	1215-04				
		1.98*1.67+1.32*1.67	m ²	5.511	
				RAZEM	5.511
228	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.2.6	1215-07				
	analogia	4.06*4.06	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
2.7		Korytarz wejściowy			
229	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.7	1216-01				
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
230	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro- pach	m ²		
d.2.7	0713-02				
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
231	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.2.7	202 1134-01				
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
232	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.2.7	1204-01				
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
233	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia- nach	m ²		
d.2.7	0713-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.56+12.88)*2*2.85-0.80*2.00*2-1.00*2.00*3-0.90*2.00-1.00*2.40*2-1.67*2.85	m ²	61.748	
				RAZEM	61.748
234 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		(1.56+12.88)*2*2.85-0.80*2.00*2-1.00*2.00*3-0.90*2.00-1.00*2.40*2-1.67*2.85	m ²	61.748	
				RAZEM	61.748
235 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
		(1.56+12.88)*2*1.25-0.80*0.40*2-1.00*0.40*3-0.90*0.40-1.00*0.80*2-1.67*1.25	m ²	30.212	
				RAZEM	30.212
236 d.2.7	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
		(1.56+12.88)*2*1.60-0.80*1.60*2-1.00*1.60*3-0.90*1.60-1.00*1.60*2-1.67*1.60	m ²	31.536	
				RAZEM	31.536
237 d.2.7	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
2.8		Poczekalnia			
238 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
239 d.2.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
240 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
241 d.2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
242 d.2.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		(1.56+12.88)*2*2.85-0.80*2.00*2-1.00*2.00*3-0.90*2.00-1.00*2.40*2-1.67*2.85	m ²	61.748	
				RAZEM	61.748
243 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		(1.56+12.88)*2*2.85-0.80*2.00*2-1.00*2.00*3-0.90*2.00-1.00*2.40*2-1.67*2.85	m ²	61.748	
				RAZEM	61.748
244 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
		(1.56+12.88)*2*1.25-0.80*0.40*2-1.00*0.40*3-0.90*0.40-1.00*0.80*2-1.67*1.25	m ²	30.212	
				RAZEM	30.212
245 d.2.8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
		(1.56+12.88)*2*1.60-0.80*1.60*2-1.00*1.60*3-0.90*1.60-1.00*1.60*2-1.67*1.60	m ²	31.536	
				RAZEM	31.536
246 d.2.8	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		1.56*12.88	m ²	20.093	
				RAZEM	20.093
2.9		WC Niepełnosprawni			
247 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.55*2.21	m ²	3.426	
				RAZEM	3.426
248 d.2.9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		1.55*2.21	m ²	3.426	
				RAZEM	3.426
249 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
		1.55*2.21	m ²	3.426	
				RAZEM	3.426
250 d.2.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.55*2.21	m ²	3.426	
				RAZEM	3.426
251 d.2.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		(1.55+2.21)*2*0.90	m ²	6.768	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
252	NNRNKB d.2.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.55+2.21)*2*0.90	m ² m ²	RAZEM 6.768	6.768 6.768
253	KNR 4-01 d.2.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.55+2.21)*2*0.90	m ² m ²	RAZEM 6.768	6.768 6.768
254	KNR 4-01 d.2.9 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 3.426	m ² m ²	RAZEM 3.426	6.768 3.426
2.10		WC Męski		RAZEM	3.426
255	KNR-W 4-01 d.2.1 1216-01 0	Zabezpieczenie podłóg folią 1.02*2.07	m ² m ²	RAZEM 2.111	2.111 2.111
256	KNR 4-01 d.2.1 0713-02 0	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.02*2.07	m ² m ²	RAZEM 2.111	2.111 2.111
257	NNRNKB d.2.1 202 1134-01 0	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.02*2.07	m ² m ²	RAZEM 2.111	2.111 2.111
258	KNR 4-01 d.2.1 1204-01 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.02*2.07	m ² m ²	RAZEM 2.111	2.111 2.111
259	KNR 4-01 d.2.1 0713-01 0	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.02+2.07)*2*0.90	m ² m ²	RAZEM 5.562	5.562 5.562
260	NNRNKB d.2.1 202 1134-02 0	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.02+2.07)*2*0.90	m ² m ²	RAZEM 5.562	5.562 5.562
261	KNR 4-01 d.2.1 1204-02 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.02+2.07)*2*0.90	m ² m ²	RAZEM 5.562	5.562 5.562
262	KNR 4-01 d.2.1 1215-07 0 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 2.111	m ² m ²	RAZEM 2.111	5.562 2.111
2.11		WC Damski		RAZEM	2.111
263	KNR-W 4-01 d.2.1 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 1.72*0.99+0.91*0.65	m ² m ²	RAZEM 2.294	2.294 2.294
264	KNR 4-01 d.2.1 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.72*0.99+0.91*0.65	m ² m ²	RAZEM 2.294	2.294 2.294
265	NNRNKB d.2.1 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.72*0.99+0.91*0.65	m ² m ²	RAZEM 2.294	2.294 2.294
266	KNR 4-01 d.2.1 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.72*0.99+0.91*0.65	m ² m ²	RAZEM 2.294	2.294 2.294

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
267 d.2.1 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.72+2*0.99+2*0.65+0.91)*2*0.90	m ² m ²	 10.638	 10.638
				RAZEM	10.638
268 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.72+2*0.99+2*0.65+0.91)*2*0.90	m ² m ²	 10.638	 10.638
				RAZEM	10.638
269 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.72+2*0.99+2*0.65+0.91)*2*0.90	m ² m ²	 10.638	 10.638
				RAZEM	10.638
270 d.2.1 1	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 2.294	m ² m ²	 2.294	 2.294
				RAZEM	2.294
2.12		WC Personelu			
271 d.2.1 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.04*1.68	m ² m ²	 1.747	 1.747
				RAZEM	1.747
272 d.2.1 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.04*1.68	m ² m ²	 1.747	 1.747
				RAZEM	1.747
273 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.04*1.68	m ² m ²	 1.747	 1.747
				RAZEM	1.747
274 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.04*1.68	m ² m ²	 1.747	 1.747
				RAZEM	1.747
275 d.2.1 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.04+1.68)*2*0.90	m ² m ²	 4.896	 4.896
				RAZEM	4.896
276 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.04+1.68)*2*0.90	m ² m ²	 4.896	 4.896
				RAZEM	4.896
277 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.04+1.68)*2*0.90	m ² m ²	 4.896	 4.896
				RAZEM	4.896
278 d.2.1 2	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 1.747	m ² m ²	 1.747	 1.747
				RAZEM	1.747
2.13		Pomieszczenie sprzątaczek			
279 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.55*1.48+1.57*2.13+0.99*0.35+1.04*0.96	m ² m ²	 6.983	 6.983
				RAZEM	6.983
280 d.2.1 3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.55*1.48+1.57*2.13+0.99*0.35+1.04*0.96	m ² m ²	 6.983	 6.983
				RAZEM	6.983
281 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.55*1.48+1.57*2.13+0.99*0.35+1.04*0.96	m ² m ²	 6.983	 6.983
				RAZEM	6.983

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.55*1.48+1.57*2.13+0.99*0.35+1.04*0.96	m ² m ²	 6.983	 6.983
				RAZEM	6.983
283 d.2.1 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.13+0.35+2*0.67+1.55+1.48+2.13+1.92+2*1.04)*0.90	m ² m ²	 11.682	 11.682
				RAZEM	11.682
284 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (2.13+0.35+2*0.67+1.55+1.48+2.13+1.92+2*1.04)*0.90	m ² m ²	 11.682	 11.682
				RAZEM	11.682
285 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.13+0.35+2*0.67+1.55+1.48+2.13+1.92+2*1.04)*0.90	m ² m ²	 11.682	 11.682
				RAZEM	11.682
286 d.2.1 3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 6.893	m ² m ²	 6.893	 6.893
				RAZEM	6.893
2.14		Korytarz - klatka schodowa			
287 d.2.1 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.5*5.00	m ² m ²	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
288 d.2.1 4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wsp 10 % na dodatki (3.02*3.57+3.02*1.50)*1.10	m ² m ²	 16.843	 16.843
				RAZEM	16.843
289 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity (3.02*3.57+3.02*1.50)*1.10	m ² m ²	 16.843	 16.843
				RAZEM	16.843
290 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.02*3.57+3.02*1.50)*1.10	m ² m ²	 16.843	 16.843
				RAZEM	16.843
291 d.2.1 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3.02*3.57+3.02*1.50)*1.10	m ² m ²	 16.843	 16.843
				RAZEM	16.843
292 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (3.02+3.28*2+2*1.78+1.00+3.00)*(3.18+2.00)	m ² m ²	 88.785	 88.785
				RAZEM	88.785
293 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (3.02+3.28*2+2*1.78+1.00+3.00)*{(3.18-1.60)+2.00}	m ² m ²	 61.361	 61.361
				RAZEM	61.361
294 d.2.1 4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (3.02+3.28*2+2*1.78+1.00+3.00)*1.60	m ² m ²	 27.424	 27.424
				RAZEM	27.424
295 d.2.1 4	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 3.5*5.00	m ² m ²	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
3		Piwnice			
296 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.54*3.64+4.52*2.98+4.35*2.08+1.00*2.98+2.82*1.29+(4.52-1.29)*0.90+1.75*1.00+0.97*0.92	m ² m ²	 51.210	 51.210
				RAZEM	51.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
297 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome- sufity 4.54*3.64+4.52*2.98+4.35*2.08+1.00*2.98+2.82*1.29+(4.52-1.29)*0.90+1.75*1.00+0.97*0.92	m ² m ²	51.210	
				RAZEM	51.210
298 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.54*3.64+4.52*2.98+4.35*2.08+1.00*2.98+2.82*1.29+(4.52-1.29)*0.90+1.75*1.00+0.97*0.92	m ² m ²	51.210	
				RAZEM	51.210
299 d.3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków [(4.54+3.64)*2+(4.54+2.98)*2+(4.52+2.82)*2+2.20*2]*2.00	m ² m ²	100.960	
				RAZEM	100.960
300 d.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru [(4.54+3.64)*2+(4.54+2.98)*2+(4.52+2.82)*2+2.20*2]*2.00	m ² m ²	100.960	
				RAZEM	100.960
301 d.3	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm [(4.54+3.64)*2+(4.54+2.98)*2+(4.52+2.82)*2+2.20*2]*2.00	m ² m ²	100.960	
				RAZEM	100.960
302 d.3	KNR AT-26 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej [(4.54+3.64)*2+(4.54+2.98)*2+(4.52+2.82)*2+2.20*2]*2.00	m ² m ²	100.960	
				RAZEM	100.960
303 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne [(4.54+3.64)*2+(4.54+2.98)*2+(4.52+2.82)*2+2.20*2]*2.00	m ² m ²	100.960	
				RAZEM	100.960
304 d.3	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna [(4.54+3.64)*2+(4.54+2.98)*2+(4.52+2.82)*2+2.20*2]*2.00	m ² m ²	100.960	
				RAZEM	100.960
305 d.3	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia [(4.54+3.64)*2+(4.54+2.98)*2+(4.52+2.82)*2+2.20*2]*2.00	m ² m ²	100.960	
				RAZEM	100.960
306 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [(4.54+3.64)*2+(4.54+2.98)*2+(4.52+2.82)*2+2.20*2]*2.00	m ² m ²	100.960	
				RAZEM	100.960