

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek w Gostyninie
ADRES INWESTYCJI : Gostynin, ul. Przemysłowa 1
INWESTOR : SPZOP WSPRiTS w Płocku
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Kinałski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2016-04-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-04-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Podstacja w Gostyninie					
1	45442100-8	Prace malarskie pomieszczeń Podstacji - Parter			
1.1		Pomieszczenie Kierownika			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01	2.25*3.90	m ²	8.775	
				RAZEM	8.775
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1	1216-01	1.46*1.46	m ²	2.132	
				RAZEM	2.132
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.1	0713-02	2.25*3.90	m ²	8.775	
				RAZEM	8.775
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm na stropie w celu usunięcia pęknięć - 3 szt	m		
d.1.1	0702-04	2.25*3	m	6.750	
				RAZEM	6.750
5	KNR 4-01	Umocowanie siatki wzmacniającej na stropach płaskich,	m ²		
d.1.1	0703-02	analogia	m ²	1.012	
		2.25*3*0.15		RAZEM	1.012
6	KNR 4-01	Powlekanie siatki stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.1	0704-01	analogia	m ²	1.012	
		2.25*3*0.15		RAZEM	1.012
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.1	202 1134-01	2.25*3.90	m ²	8.775	
				RAZEM	8.775
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	2.25*3.90	m ²	8.775	
				RAZEM	8.775
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01	(2.25+3.90)*2*2.90-(0.80*2.05+1.46*1.46)	m ²	31.898	
				RAZEM	31.898
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	202 1134-02	(2.25+3.90)*2*2.90-(0.80*2.05+1.46*1.46)	m ²	31.898	
				RAZEM	31.898
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.1	1204-02	(2.25+3.90)*2*2.90-(0.80*2.05+1.46*1.46)	m ²	31.898	
				RAZEM	31.898
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.1	1209-10	z.sz.4.5.4.	m ²		
	9914-01	z.sz.4.5.4.			
	9914-07	2.05*0.80	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.1	1215-04	1.46*1.46	m ²	2.132	
				RAZEM	2.132
14	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07	analogia	m ²	8.775	
		2.25*3.90		RAZEM	8.775
1.2		Dyżurka lekarza			
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.2	1216-01	3.22*3.40	m ²	10.948	
				RAZEM	10.948
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.2	1216-01	1.46*1.46	m ²	2.132	
				RAZEM	2.132
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.2	0713-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.22*3.40	m ²	10.948	
				RAZEM	10.948
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.2	202 1134-01	3.22*3.40	m ²	10.948	
				RAZEM	10.948
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	1204-01	3.22*3.40	m ²	10.948	
				RAZEM	10.948
20	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach.	m ²		
d.1.2	0713-01	(3.22+3.40)*2*2.90-0.80*2.05	m ²	36.756	
				RAZEM	36.756
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.2	202 1134-02	(3.22+3.40)*2*2.90-0.80*2.05	m ²	36.756	
				RAZEM	36.756
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.2	1204-02	(3.22+3.40)*2*2.90-0.80*2.05	m ²	36.756	
				RAZEM	36.756
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.2	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	2.05*0.80	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
24	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²		
d.1.2	1215-04	1.46*1.46	m ²	2.132	
				RAZEM	2.132
25	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.2	1215-07 analogia	3.22*3.40	m ²	10.948	
				RAZEM	10.948
1.3		Przedpokój-Poczekalnia			
26	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.3	1216-01	0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
27	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.3	0713-02	0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.3	202 1134-01	0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.3	1204-01	0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
30	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach.	m ²		
d.1.3	0713-01	(1.70+3.25+1.20+2.00+0.15+0.52+2.40+0.78+0.85+0.56+0.32+0.43+0.08+0.13+0.08*2+0.20)*2.90-3*2.05*0.80	m ²	37.797	
				RAZEM	37.797
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.3	202 1134-02	(1.70+3.25+1.20+2.00+0.15+0.52+2.40+0.78+0.85+0.56+0.32+0.43+0.08+0.13+0.08*2+0.20)*2.90-3*2.05*0.80	m ²	37.797	
				RAZEM	37.797
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.3	1204-02	(1.70+3.25+1.20+2.00+0.15+0.52+2.40+0.78+0.85+0.56+0.32+0.43+0.08+0.13+0.08*2+0.20)*1.54-3*0.69*0.80	m ²	21.028	
				RAZEM	21.028
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1.3	1206-02	(1.70+3.25+1.20+2.00+0.15+0.52+2.40+0.78+0.85+0.56+0.32+0.43+0.08+0.13+0.08*2+0.20)*1.36-3*1.36*0.80	m ²	16.769	
				RAZEM	16.769

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeznice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80*3	m ² m ²	 4.920	
				RAZEM	4.920
35 d.1.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 0.90*1.40+1.50*3.25+2.40*1.30	m ² m ²	 9.255	
				RAZEM	9.255
1.4		Brudownik			
36 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.75*0.90+0.33*0.61	m ² m ²	 1.776	
				RAZEM	1.776
37 d.1.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.75*0.90+0.33*0.61	m ² m ²	 1.776	
				RAZEM	1.776
38 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.75*0.90+0.33*0.61	m ² m ²	 1.776	
				RAZEM	1.776
39 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.75*0.90+0.33*0.61	m ² m ²	 1.776	
				RAZEM	1.776
40 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (0.95+0.60+0.28+0.62+0.33+0.55+0.92+1.8)*1.48-(0.40*0.40+0.80*2.05)	m ² m ²	 7.154	
				RAZEM	7.154
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (0.95+0.60+0.28+0.62+0.33+0.55+0.92+1.8)*1.48-(0.40*0.40+0.80*2.05)	m ² m ²	 7.154	
				RAZEM	7.154
42 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (0.95+0.60+0.28+0.62+0.33+0.55+0.92+1.8)*1.48-(0.40*0.40+0.80*2.05)	m ² m ²	 7.154	
				RAZEM	7.154
43 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeznice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
44 d.1.4	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 1.75*0.90+0.33*0.61	m ² m ²	 1.776	
				RAZEM	1.776
1.5		Gabinet lekarski			
45 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.10*3.65	m ² m ²	 7.665	
				RAZEM	7.665
46 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 1.46*1.46	m ² m ²	 2.132	
				RAZEM	2.132
47 d.1.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.10*3.65	m ² m ²	 7.665	
				RAZEM	7.665
48 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 2.10*3.65	m ² m ²	 7.665	
				RAZEM	7.665
49 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.10*3.65	m ² m ²	 7.665	
				RAZEM	7.665

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.10+3.65)*2*2.90-0.80*2.05	m ² m ²	 31.710	
				RAZEM	31.710
51 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (2.10+3.65)*2*2.90-0.80*2.05	m ² m ²	 31.710	
				RAZEM	31.710
52 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.10+3.65)*2*2.90-0.80*2.05-(1.50+0.98)*1.45	m ² m ²	 28.114	
				RAZEM	28.114
53 d.1.5	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (1.50+0.98)*1.45	m ² m ²	 3.596	
				RAZEM	3.596
54 d.1.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
55 d.1.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.46*1.46	m ² m ²	 2.132	
				RAZEM	2.132
56 d.1.5	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 2.10*3.65	m ² m ²	 7.665	
				RAZEM	7.665
1.6		Łazienka parter			
57 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.80*1.85	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
58 d.1.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.80*1.85	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
59 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.80*1.85	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
60 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.80*1.85	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
61 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.80+1.85)*2*0.95	m ² m ²	 6.935	
				RAZEM	6.935
62 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.80+1.85)*2*0.95	m ² m ²	 6.935	
				RAZEM	6.935
63 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.80+1.85)*2*0.95	m ² m ²	 6.935	
				RAZEM	6.935
64 d.1.6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
65 d.1.6	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 1.80*1.85	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
1.7		Gabinet zabiegowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.50*5.00	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
67 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 1.46*1.46	m ² m ²	 2.132	
				RAZEM	2.132
68 d.1.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.50*5.00	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
69 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 3.50*5.00	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
70 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.50*5.00	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
71 d.1.7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
72 d.1.7	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi 1.46*1.46	m ² m ²	 2.132	
				RAZEM	2.132
73 d.1.7	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 3.50*5.00	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
1.8		Korytarz - klatka schodowa			
74 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.60*2.32+2.65*3.70	m ² m ²	 13.517	
				RAZEM	13.517
75 d.1.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.60*2.32+2.65*3.70	m ² m ²	 13.517	
				RAZEM	13.517
76 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.60*2.32+2.65*3.70	m ² m ²	 13.517	
				RAZEM	13.517
77 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.60*2.32+2.65*3.70	m ² m ²	 13.517	
				RAZEM	13.517
78 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.60+2.32+2.65+3.70+2.65+2.10+2.30)*2.90-5*0.80*2.05	m ² m ²	 42.028	
				RAZEM	42.028
79 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.60+2.32+2.65+3.70+2.65+2.10+2.30)*2.90-5*0.80*2.05	m ² m ²	 42.028	
				RAZEM	42.028
80 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.60+2.32+2.65+3.70+2.65+2.10+2.30)*2.90-5*0.80*2.05	m ² m ²	 42.028	
				RAZEM	42.028
81 d.1.8	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 1.60*2.32+2.65*3.70	m ² m ²	 13.517	
				RAZEM	13.517
1.9		Kuchnia			
82 d.1.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.15*3.40	m ² m ²	 10.710	
				RAZEM	10.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.1.9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.15*3.40	m ² m ²	10.710	
				RAZEM	10.710
84 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 3.15*3.40	m ² m ²	10.710	
				RAZEM	10.710
85 d.1.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.15*3.40	m ² m ²	10.710	
				RAZEM	10.710
86 d.1.9	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
87 d.1.9	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi 1.46*1.46	m ² m ²	2.132	
				RAZEM	2.132
88 d.1.9	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 3.15*3.40	m ² m ²	10.710	
				RAZEM	10.710
1.10		Łazienka			
89 d.1.1 0	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.85*1.88	m ² m ²	3.478	
				RAZEM	3.478
90 d.1.1 0	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.85*1.88	m ² m ²	3.478	
				RAZEM	3.478
91 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.85*1.88	m ² m ²	3.478	
				RAZEM	3.478
92 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.85*1.88	m ² m ²	3.478	
				RAZEM	3.478
93 d.1.1 0	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach ponad glazurą (1.85+1.88)*2*0.87	m ² m ²	6.490	
				RAZEM	6.490
94 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.85+1.88)*2*0.87	m ² m ²	6.490	
				RAZEM	6.490
95 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.85+1.88)*2*0.87	m ² m ²	6.490	
				RAZEM	6.490
96 d.1.1 0	KNR 4-02 0219-02 z.sz.3.3.1. 9904-3	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.1.1 0	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.05*0.80*3	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
98	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
	0	analogia			
		1.85*1.88	m ²	3.478	
				RAZEM	3.478
1.11		Pokój lekarski			
99	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	1	(1.00+2.50)*1.5	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
100	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1.1	1206-02				
	1	(1.00+2.50)*1.05	m ²	3.675	
				RAZEM	3.675
101	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.1	1209-10				
	1	z.sz.4.5.4.			
		9914-01			
		z.sz.4.5.4.			
		9914-07			
		2.05*0.70	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
102	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
	1	analogia			
		(1.00+2.50)*1.5	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
1.12		Pokój transportu			
103	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	2	3.65*2.05	m ²	7.482	
				RAZEM	7.482
104	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na strofach	m ²		
d.1.1	0713-02				
	2	3.65*2.05	m ²	7.482	
				RAZEM	7.482
105	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
	2	3.65*2.05	m ²	7.482	
				RAZEM	7.482
106	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
	2	3.65*2.05	m ²	7.482	
				RAZEM	7.482
107	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01				
	2	(2.05+3.65)*2*2.90+1.44*3*0.30-1.44*1.44-0.70*2.05-0.60*1.04	m ²	30.223	
				RAZEM	30.223
108	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
	2	(2.05+3.65)*2*2.90+1.44*3*0.30-1.44*1.44-0.70*2.05-0.60*1.04	m ²	30.223	
				RAZEM	30.223
109	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.1	1204-02				
	2	(2.05+3.65)*2*1.41+1.00*3*0.30-1.00*1.00-0.70*0.56	m ²	15.582	
				RAZEM	15.582
110	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1.1	1206-02				
	2	(2.05+3.65)*2*1.49+0.44*3*0.30-1.44*0.44-0.70*1.49-0.60*1.04	m ²	15.081	
				RAZEM	15.081

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczeliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.1	1209-10				
2	z.sz.4.5.4.				
	9914-06				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
		2.05*0.70	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
112	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²		
d.1.1	1215-04				
2					
		1.44*1.44	m ²	2.074	
				RAZEM	2.074
113	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
2	analogia				
		3.65*2.05	m ²	7.482	
				RAZEM	7.482
1.13		Pokój Ratownicy "W"			
114	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
3					
		4.90*3.75	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
115	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okna folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
3					
		1.46*2.36	m ²	3.446	
				RAZEM	3.446
116	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1.1	1206-02				
3					
		(2*4.90+2*3.75)*1.52-1.46*2.30-0.80*1.52	m ²	21.722	
				RAZEM	21.722
117	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczeliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.1	1209-10				
3	z.sz.4.5.4.				
	9914-06				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
		2.05*0.80	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
118	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.1	1215-04				
3					
		1.46*2.36	m ²	3.446	
				RAZEM	3.446
119	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.1	1215-07				
3	analogia				
		4.90*3.75	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
1.14		Korytarz "W"			
120	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
4					
		2.08*2.50+1.12*1.65	m ²	7.048	
				RAZEM	7.048
121	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.1	0713-02				
4					
		2.08*2.50+1.12*1.65	m ²	7.048	
				RAZEM	7.048
122	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
4					
		2.08*2.50+1.12*1.65	m ²	7.048	
				RAZEM	7.048
123	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
4					
		2.08*2.50+1.12*1.65	m ²	7.048	
				RAZEM	7.048
124	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01				
4					
		(2.08+2.50+1.65+2.08+1.65+2.50)*2.90-0.80*2.05*3	m ²	31.214	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125	NNRNKB d.1.1 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (2.08+2.50+1.65+2.08+1.65+2.50)*2.90-0.80*2.05*3	m ² m ²	RAZEM 31.214	31.214 31.214
126	KNR 4-01 d.1.1 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.08+2.50+1.65+2.08+1.65+2.50)*1.38-0.80*0.53*3	m ² m ²	RAZEM 15.923	15.923 15.923
127	KNR 4-01 d.1.1 1206-02 4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (2.08+2.50+1.65+2.08+1.65+2.50)*1.52-0.80*1.52*3	m ² m ²	RAZEM 15.291	15.291 15.291
128	KNR 4-01 d.1.1 1215-07 4 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 2.08*2.50+1.12*1.65	m ² m ²	RAZEM 7.048	7.048 7.048
1.15		Korytarz wejściowy			
129	KNR-W 4-01 d.1.1 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią 16.47*3	m ² m ²	RAZEM 49.410	49.410 49.410
130	KNR-W 4-01 d.1.1 1216-01 5	Zabezpieczenie okna folią 2.35*0.85	m ² m ²	RAZEM 1.998	1.998 1.998
131	KNR 4-01 d.1.1 0713-02 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.70*2.70+2.70*1.70*2	m ² m ²	RAZEM 16.470	16.470 16.470
132	NNRNKB d.1.1 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 2.70*2.70+2.70*1.70*2	m ² m ²	RAZEM 16.470	16.470 16.470
133	KNR 4-01 d.1.1 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.70*2.70+2.70*1.70*2	m ² m ²	RAZEM 16.470	16.470 16.470
134	KNR 4-01 d.1.1 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.70+2.70)*2*3.20*3-2.35*0.85	m ² m ²	RAZEM 101.682	101.682 101.682
135	NNRNKB d.1.1 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (2.70+2.70)*2*3.20*3-2.35*0.85	m ² m ²	RAZEM 101.682	101.682 101.682
136	KNR 4-01 d.1.1 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna {(2.70+2.70)*2*3.20*3-2.35*0.85}-(2.20+2.20+2.70)*2*1.50-1.90*4*1.50	m ² m ²	RAZEM 68.982	68.982 68.982
137	KNR 4-01 d.1.1 1206-02 5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (2.20+2.20+2.70)*2*1.50+1.90*4*1.50	m ² m ²	RAZEM 32.700	32.700 32.700
138	KNR 4-01 d.1.1 1215-04 5	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi 2.35*0.85	m ² m ²	RAZEM 1.998	1.998 1.998
139	KNR 4-01 d.1.1 1215-07 5 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 16.47*3	m ² m ²	RAZEM 49.410	49.410 49.410
				RAZEM	49.410