

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek w Starożrebach  
ADRES INWESTYCJI : Starożreby, ul. Płocka 34  
INWESTOR : SPZOP WSPRITS w Płocku  
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Kinalski (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>STAROŻREBY</b>					
<b>1</b>		<b>Prace malarskie pomieszczeń</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie Kierownika</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	
				RAZEM	7.510
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01	1.06*1.32	m <sup>2</sup>	1.399	
				RAZEM	1.399
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0713-02	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	
				RAZEM	7.510
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	
				RAZEM	7.510
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-01	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	
				RAZEM	7.510
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0713-01	(2.52+2.98)*2*2.70-(0.80*2.05+1.06*1.32)	m <sup>2</sup>	26.661	
				RAZEM	26.661
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-02	(2.52+2.98)*2*2.70-(0.80*2.05+1.06*1.32)	m <sup>2</sup>	26.661	
				RAZEM	26.661
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-02	(2.52+2.98)*2*2.70-(0.80*2.05+1.06*1.32)-2.98*1.40	m <sup>2</sup>	22.489	
				RAZEM	22.489
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1206-02 uw.p.tab.	2.98*1.40	m <sup>2</sup>	4.172	
				RAZEM	4.172
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	2.05*0.80	m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1215-04	1.06*1.32	m <sup>2</sup>	1.399	
				RAZEM	1.399
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1215-07 analogia	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	
				RAZEM	7.510
<b>1.2</b>		<b>Pokój Ratownika</b>			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1216-01	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	
				RAZEM	7.510
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1216-01	1.06*1.32	m <sup>2</sup>	1.399	
				RAZEM	1.399
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0713-02	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	
				RAZEM	7.510
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	
				RAZEM	7.510
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-01	2.52*2.98	m <sup>2</sup>	7.510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach. (2.52+2.98)*2*2.70-0.80*2.05-1.06*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.661	7.510 26.661
19	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany (2.52+2.98)*2*2.70-0.80*2.05-1.06*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.661	26.661 26.661
20	KNR 4-01 d.1.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.52+2.98)*2*2.70-0.80*2.05-1.06*1.32-2.98*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 22.489	22.489 22.489
21	KNR 4-01 d.1.2 1206-02 uw.p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia 2.98*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.172	4.172 4.172
22	KNR 4-01 d.1.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.640	1.640 1.640
23	KNR 4-01 d.1.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.06*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.399	1.399 1.399
24	KNR 4-01 d.1.2 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 2.52*2.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.510	7.510 7.510
<b>1.3</b>		<b>Szatnia</b>			
25	KNR-W 4-01 d.1.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.60*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.080	15.080 15.080
26	KNR-W 4-01 d.1.3 1216-01	Zabezpieczenie okna folią 1.06*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.399	1.399 1.399
27	KNR 4-01 d.1.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.60*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.080	15.080 15.080
28	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome- sufity 2.60*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.080	15.080 15.080
29	KNR 4-01 d.1.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.60*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.080	15.080 15.080
30	KNR 4-01 d.1.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach. (2.60+5.80)*2*2.70-1.06*1.32-0.70*2.05-0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40.886	40.886 40.886
31	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany (2.60+5.80)*2*2.70-1.06*1.32-0.70*2.05-0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40.886	40.886 40.886
32	KNR 4-01 d.1.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.60+5.80)*2*2.70-1.06*1.32-0.70*2.05-0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40.886	40.886 40.886
33	KNR 4-01 d.1.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.05*0.80+0.70*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.075	3.075 3.075

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.06*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.399	
				RAZEM	1.399
35 d.1.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 2.60*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.080	
				RAZEM	15.080
<b>1.4</b>		<b>Brudownik</b>			
<b>1.4.1</b>		<b>I pom.</b>			
36 d.1.4 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.12*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.084	
				RAZEM	6.084
37 d.1.4 .1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.12*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.084	
				RAZEM	6.084
38 d.1.4 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 3.12*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.084	
				RAZEM	6.084
39 d.1.4 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.12*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.084	
				RAZEM	6.084
40 d.1.4 .1	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 3.12*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.084	
				RAZEM	6.084
<b>1.4.2</b>		<b>II pom.</b>			
41 d.1.4 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.30*2.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.652	
				RAZEM	2.652
42 d.1.4 .2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.30*2.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.652	
				RAZEM	2.652
43 d.1.4 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity 1.30*2.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.652	
				RAZEM	2.652
44 d.1.4 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.30*2.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.652	
				RAZEM	2.652
45 d.1.4 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.30+2.04)*2*2.70-0.80*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.756	
				RAZEM	14.756
46 d.1.4 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany (1.30+2.04)*2*2.70-0.80*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.756	
				RAZEM	14.756
47 d.1.4 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.30+2.04)*2*2.70-0.80*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.756	
				RAZEM	14.756

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeznice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1209-10				
.2	z.sz.4.5.4.9914-01				
	z.sz.4.5.4.9914-07	2.05*0.80*2	m <sup>2</sup>	3.280	
				RAZEM	3.280
49	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1215-07				
.2	analogia	1.30*2.04	m <sup>2</sup>	2.652	
				RAZEM	2.652
<b>1.5</b>		<b>Łazienka prysznic</b>			
50	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1216-01	1.05*1.50	m <sup>2</sup>	1.575	
				RAZEM	1.575
51	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0713-02	1.05*1.50	m <sup>2</sup>	1.575	
				RAZEM	1.575
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.5	202 1134-01	1.05*1.50	m <sup>2</sup>	1.575	
				RAZEM	1.575
53	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1204-01	(1.05+1.50)*2*0.67	m <sup>2</sup>	3.417	
				RAZEM	3.417
54	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0713-01	(1.05+1.50)*2*0.67	m <sup>2</sup>	3.417	
				RAZEM	3.417
55	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.5	202 1134-02	(1.05+1.50)*2*0.67	m <sup>2</sup>	3.417	
				RAZEM	3.417
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1204-02	(1.05+1.50)*2*0.67	m <sup>2</sup>	3.417	
				RAZEM	3.417
57	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeznice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1209-10				
	z.sz.4.5.4.9914-01				
	z.sz.4.5.4.9914-07	2.05*0.70	m <sup>2</sup>	1.435	
				RAZEM	1.435
58	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1215-07				
	analogia	1.05*1.50	m <sup>2</sup>	1.575	
				RAZEM	1.575
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie WC</b>			
59	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1216-01	1.18*1.50	m <sup>2</sup>	1.770	
				RAZEM	1.770
60	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0713-02	1.18*1.50	m <sup>2</sup>	1.770	
				RAZEM	1.770
61	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.6	202 1134-01	1.18*1.50	m <sup>2</sup>	1.770	
				RAZEM	1.770
62	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1204-01	1.18*1.50	m <sup>2</sup>	1.770	
				RAZEM	1.770
63	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0713-01	(1.18+1.50)*2*0.68	m <sup>2</sup>	3.645	
				RAZEM	3.645

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.6	202 1134-02	(1.18+1.50)*2*0.68	m <sup>2</sup>	3.645	
				RAZEM	3.645
65	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1204-02	ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.18+1.50)*2*0.68	m <sup>2</sup>	3.645	
				RAZEM	3.645
66	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe			
	z.sz.4.5.4.	pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami			
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	2.05*0.80	m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
67	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1215-07				
	analogia	1.18*1.50	m <sup>2</sup>	1.770	
				RAZEM	1.770
<b>1.7</b>		<b>Korytarz</b>			
68	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.7	1216-01	4.89*1.18	m <sup>2</sup>	5.770	
				RAZEM	5.770
69	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro-	m <sup>2</sup>		
d.1.7	0713-02	pach			
		4.89*1.18	m <sup>2</sup>	5.770	
				RAZEM	5.770
70	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.7	202 1134-01	4.89*1.18	m <sup>2</sup>	5.770	
				RAZEM	5.770
71	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.7	1204-01	tów			
		4.89*1.18	m <sup>2</sup>	5.770	
				RAZEM	5.770
72	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1.7	0713-01	nach			
		(1.18+4.89)*2*2.70-6*0.80*2.05	m <sup>2</sup>	22.938	
				RAZEM	22.938
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.7	202 1134-02	(1.18+4.89)*2*2.70-6*0.80*2.05	m <sup>2</sup>	22.938	
				RAZEM	22.938
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.7	1204-02	ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.18+4.89)*2*2.70-6*0.80*2.05	m <sup>2</sup>	22.938	
				RAZEM	22.938
75	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1.7	1215-07				
	analogia	1.18*4.89	m <sup>2</sup>	5.770	
				RAZEM	5.770
<b>1.8</b>		<b>Magazyn leków</b>			
76	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.8	1216-01	2.40*1.50	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
77	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro-	m <sup>2</sup>		
d.1.8	0713-02	pach			
		2.40*1.50	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
78	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.8	202 1134-01	2.40*1.50	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
79	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.8	1204-01	tów			
		2.40*1.50	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
80	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1.8	0713-01	nach			
		(1.50+2.40)*2*2.70-0.80*2.05	m <sup>2</sup>	19.420	
				RAZEM	19.420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		(1.50+2.40)*2*2.70-0.80*2.05	m <sup>2</sup>	19.420	
				RAZEM	19.420
82 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m <sup>2</sup>		
		(1.50+2.40)*2*2.70-0.80*2.05	m <sup>2</sup>	19.420	
				RAZEM	19.420
83 d.1.8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2.05*0.80	m <sup>2</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
84 d.1.8	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		2.40*1.50	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600