

WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP i PPOŻ – załącznik umów/zleceń SPZOZ WSPRITS w Płocku

1. Zasady ogólne:

- 1.1. SP ZOZ WSPRITS w Płocku (zwany dalej Zakładem), jako zamawiający wykonanie robót zapewnia podwykonawcom wykonującym prace możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej.
- 1.2. Podwykonawcy wykonujący prace dla Zakładu są zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:
 - wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,
 - pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,
 - uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, itp.,
 - pogorszeniu środowiska pracy,
 - zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.
- 1.3. Zakład zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika projektu w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców.
- 1.4. Podwykonawca wykonujący prace na terenie Zakładu zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie współpracowała z Zakładem, specjalistą ds. BHP w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
- 1.5. Wyznaczenie przez Zakład Kierownika projektu, nie zwalnia poszczególnych pracodawców podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
- 1.6. Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace dla Zakładu, łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą odbyć instruktaż informacyjny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Zakładu oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładu.
- 1.7. Podwykonawca wykonujący prace na terenie Zakładu (w tym również na terenie użytkowanym, dzierżawionym, wynajmowanym przez Stację, na którym wykonawca realizuje prace) ma obowiązek przedłożyć przed rozpoczęciem prac pisemną informację, zawierającą:
 - a) imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4,
 - b) wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami,
 - c) wykaz pracowników z informacją o badaniach lekarskich i szkoleniach BHP (data ważności),
 - d) wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie Zakładu podczas wykonywania prac,
 - e) IBWR oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.
- 1.8. Powyższe informacje należy dostarczyć do Kierownika projektu.

- 1.9. Podłączenie obiektów, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do sieci przez podwykonawcę, może odbywać się po przedłożeniu przez Kierownika projektu protokołów z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów zasilających.
- 1.10. Użytkownik pomieszczeń lub obiektów jest zobowiązany do udostępnienia kluczy, w celu umożliwienia prowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej w wypadku pożaru w tych pomieszczeniach.
- 1.11. Użytkownicy i właściciele obiektów, pomieszczeń, terenów, zobowiązani są do ich oznakowania z podaniem nazwy firmy oraz informacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu
z osobą odpowiedzialną za obiekt, pomieszczenie, teren.
- 1.12. Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie Zakładu, wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy do Głównego Specjalisty ds. BHP oraz inspektora ochrony p.poż. i Dyrektora Zakładu.

2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie Zakładu przez podwykonawców:

- 2.1. Przy prowadzeniu prac na terenie Zakładu należy przestrzegać przepisów i zasad dotyczących
prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych, prac spawalniczych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych instalacji techniczno-technologicznych.
- 2.2. Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narzędzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.
- 2.3. Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym są zobowiązane w szczególności:
 - a) posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi.
 - b) wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,
 - c) używać sprawnych instalacji elektrycznych posiadających odpowiedni dokument z przeglądu,
- 2.4. Pracownicy podwykonawcy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Zakładu zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ta powinna być jednakowa dla wszystkich pracowników oraz oznakowana nazwą firmy w celu łatwej identyfikacji pracowników.
- 2.5. Pracownicy podwykonawcy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Zakładu są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, w szczególności:
 - a) noszenia kasków ochronnych,
 - b) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje takie narażenie
 - c) stosowania masek przeciwpyłowych w zależności od występujących zagrożeń,
 - d) stosowania okularów ochronnych przy pracach, gdzie występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku,
 - e) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości i w wykopach.

- 2.6. Podwykonawcy pracujący na terenie Zakładu są zobowiązani do niezwłocznego informowania Kierownika projektu i Specjalisty ds. BHP oraz inspektora ochrony p.poż o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób.
- 2.7. Zakład udostępnia niezbędne informacje i materiały oraz udziela pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie Zakładu przez podwykonawców:

- 3.1. Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie Zakładu zobowiązani są do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynki, urządzenia, składowiska.
- 3.2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
- a) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
 - b) gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne i inne,
 - c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 - d) składowanie materiałów palnych i innych na ciągach komunikacyjnych służących do ewakuacji,
 - e) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych - pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy,
 - f) obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15 m od nich, powyższy zakaz dotyczy również kominów wentylacyjnych i wejść ewakuacyjnych do tuneli kablowych.
- 3.3. Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:
- a) użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
 - b) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - c) włączania jednocześnie do sieci zasilającej urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
 - d) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 - e) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp., urządzeń elektrycznych,
 - f) pozostawianie włączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy,

- g) przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.
- 3.4. Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody odpowiednich służb Zakładu.
- 3.5. Ponadto zabrania się:
- a) używania otwartego ognia w miejscach zakazanych oraz palenia tytoniu na całym terenie Zakładu,
 - b) pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,
 - c) przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe,
 - d) pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia,
 - e) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
 - f) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie.
- 3.6. Podwykonawcy są zobowiązani posiadać sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 3.7. Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą użytkownika.
- 3.8. Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach i na terenie Zakładu winni znać między innymi:
- a) zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
 - b) zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
 - c) zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
 - d) wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy,
 - e) zasady bezpiecznego magazynowania butli i gazowych agregatów spawalniczych.

4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Zakładu przez podwykonawców:

- 4.1. Pracownicy firm działających na terenie Zakładu oraz wykonawcy robót zleconych, są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:
- a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,
 - b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
 - c) oszczędnego korzystania z wody,
 - d) nie używania wody pitnej dla celów przemysłowych,

- e) odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu tylko po uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu.
- f) nie wprowadzania do kanalizacji Stacji substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,
- g) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z drogami dojazdowymi na teren Zakładu.

4.2. Zabrania się:

- a) zanieczyszczenia terenów należących do Zakładu,
- b) emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych bez uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu.
- c) stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne,
- d) korzystania ze składowiska odpadów poprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).

4.3. Zakład zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez Głównego Specjalistę ds. BHP i inspektora ochrony p.poż oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie środowiska lub przepisów BHP.

4.4. Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana z ponoszeniem odpowiednich opłat. Zakład zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność wpływa na wysokość ponoszonych przez Zakład opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.

5. **Postanowienia końcowe:**

5.1. Kierownik projektu, specjalista ds. bhp, inspektor ochrony p.poż oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania prac ze strony Zakładu mogą kontrolować prowadzone przez podwykonawców prace w zakresie:

- a) przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
- b) organizacji prac, ładu i porządku,
- c) kwalifikacji i uprawnień pracowników,
- d) szkolenia,
- e) stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi,
- f) stosowania sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej.

5.2. Zakład zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez osoby upoważnione, wskazane w pkt. 4.1., bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, w związku z realizacją zleconych prac.

5.3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach 1, 2, 3 Zakład jako Zleceniodawca może:

- a) przerwać pracę,
- b) odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi za rażące nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i P/poż. a także ochrony środowiska.